

ЧУГУНОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ

Индивидуальный предприниматель

ОГРНИП - 325784700123740, ИНН - 780722991008
т.ф. (861) 260-61-71, почта sale@palmirayug.ru, сайт palmirayug.ru

Прейскурант цен на ремонт кулеров с 01.06. 2025г

Вид работы	Работа цена в руб.	Запчасти цена в руб.	Сумма итого, в руб. (без НДС)
Консультация по телефону	бесплатно		
Вызов мастера по г. Краснодар	1000,00		
Диагностика			600,00
Замена крана (внутренняя резьба) - 1шт	600,00	500,00	1100,00
Замена крана (наружная резьба) - 1шт	800,00	500,00	1300,00
Замена одной соединительной силиконовой трубки	700,00	300,00	1000,00
Замена предохранителя	400,00	150,00	550,00
Замена сетевого выключателя (тумблера)	500,00	200,00	700,00
Ремонт электропроводки			1200,00
Замена нагревательного элемента (Тэн)	1500,00	1300,00	2800,00
Замена нагревательного элемента (Тэн) (марка кулера Family)	1800,00	1400,00	3200,00
Замена бака горячей воды	1600,00	1400,00	3000,00
Замена бака горячей воды (марка кулера Family)	1600,00	3900,00	5500,00
Замена термодатчика в бак горячей/холодной воды	1000,00	700,00	1700,00
Замена биметаллических датчиков без предохранителя	700,00	600,00	1300,00
Замена термостата	1000,00	800,00	1800,00
Замена обратного клапана	900,00	500,00	1400,00
Замена реле (пускового/теплового)	1100,00	600,00	1700,00
Замена бутылеприемника	800,00	700,00	1500,00
Замена бутылеприемника (марка кулера Family)	900,00	900,00	1800,00

Заправка фреоном, устранение утечки, замена фильтра системы, установка клапана Шрейдера			от 2500,00
Санитарная обработка кулера			2000,00
Замена платы охлаждения	1300,00	1300,00	2600,00
Замена платы управления	1300,00	1600,00	2900,00
Замена платы индикации	1100,00	700,00	1800,00
Замена накопительного бака	2100,00	2000,00	4100,00
Замена бака охлаждения	1400,00	2000,00	3400,00
Замена иглы бутылеприемника	700,00	600,00	1300,00
Замена иглы бутылеприемника (марка кулера Family)	700,00	900,00	1600,00
Замена металлического патрубка	800,00	1000,00	1800,00
Замена насоса подкачки	1500,00	2000,00	3500,00
Замена колпачка сливного штуцера	600,00	400,00	1000,00
Замена гнезда предохранителя	800,00	500,00	1300,00
Замена элемента Пельтье	1200,00	1200,00	2400,00
Замена вентилятора охлаждения	1000,00	900,00	1900,00
Ремонт вентилятора охлаждения			1200,00
Регулировка термостата			700,00
Установка ножки кулера	300,00	300,00	600,00
Замена внутреннего крана	900,00	1200,00	2100,00
Замена сливного штуцера	600,00	600,00	1200,00
Ремонта, покраска корпуса			2200,00
Замена сепаратора	800,00	600,00	1400,00
Замена верхней панели			1600,00
Замена расходного бака	1700,00	1000,00	2 700,00
Установка пробки на штуцер слива			900,00
Замена компрессора			7000,00

Ремонт дверцы			700,00
Ремонт верхней крышки			от 1500,00
Замена датчика уровня воды	1000,00	1000,00	2000,00
Замена помпы подачи воды	1500,00	2100,00	3600,00
Замена фильтров в пурифайере	2000,00	4500,00	6500,00
Промывка бака горячей воды			1000,00
Установка прокладки под сливную пробку			500,00
Замена шнура эл. питания			1500,00